


改善箇所説明図



室内視

車両前方



音声合成式
扉開閉予告装置
(制御プログラム)

基準不適合発生箇所

音声合成式 扉開閉予告装置を装着した大・中型路線バスにおいて、当該装置の制御プログラムが不適切なため、乗降時に運転者が中扉スイッチを「開」にした際、扉が開くことを知らせる警報が作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、音声合成式 扉開閉予告装置の制御プログラムを対策品に交換する。

注 : は措置する部品を示す。

識別 : 作業完了車には、音声合成式扉開閉予告装置の下面中央に青色のシールを貼付ける。