

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年9月9日

リコール届出番号	装 9	リコール開始日	平成26年10月1日
届出者の氏名又は名称	株式会社 ウインズジャパン 代表取締役 片岡 匡史 製作国:ドイツ 製作者名:コンチネンタルタイヤ 問い合わせ先:株式会社 ウインズジャパン営業部 電話番号 076-259-6560		
不具合の部位	タイヤ(スチールベルト部からのエア漏れ)		
基準不適合状態にあると認めるタイヤの状況及びその原因	スチールベルト層の構造設計が不適切なため、走行中の衝撃等によりスチールベルトコード付近に局部的に剥離が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると剥離が拡がりタイヤが変形して、最悪の場合、エア漏れに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全タイヤ、代替品のタイヤと交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
装置使用者、販売事業者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	業界新聞への掲載、ホームページへの社告掲載、二輪専門誌への告知広告、販売先での店頭告知等により本内容を通知する。		

リコール対象装置の主要緒元			リコール対象タイヤの範囲 (識別記号)及び製作期間	リコール対象 タイヤの数	備考
商品名	型式	種別			
ContiSportAttack	120/70ZR17 M/C (58W) TL	モーターサイクル用	CP8B B5MV1008 ~ CP8B B5MV 2614 平成20年3月2日～平成26年6月29日	153本	
ContiSportAttack 2	120/70ZR17 M/C (58W) TL	モーターサイクル用	CP8B B5M4 4811 ~ CP8B B5M4 2614 平成23年11月27日～平成26年6月29日	56本	
ContiAttack SM	120/70R17 M/C 58H TL	モーターサイクル用	CP8B BXM9 1011 ~ CP8B BXM9 2614 平成23年3月6日～平成26年6月29日	3本	
ContiRaceAttack Comp. Soft	120/70ZR17 M/C 58W TL	モーターサイクル用	CP8B B5M1 1907 ~ CP8B B5M1 2614 平成19年5月6日～平成26年6月29日	108本	
ContiRaceAttack Comp. Medium	120/70ZR17 M/C 58W TL	モーターサイクル用	CP8B B5M1 2307 ~ CP8B B5M1 2614 平成19年6月3日～平成26年6月29日	9本	
ContiRaceAttack Comp. Endurance	120/70ZR17 M/C (58W) TL	モーターサイクル用	CP8B 918B 3011 ~ CP8B 918B 2614 平成23年7月24日～平成26年6月29日	11本	
(計 6種)	(計 6型式)		(製作期間の全体の範囲) 平成19年5月6日～平成26年6月29日	(計 340本)	