

連絡先 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年10月9日

リコール届出番号	3444	リコール開始日	平成26年10月10日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	電気装置（後部灯火器）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型のダンプ架装用トラックにおいて、灯火器（尾灯、制動灯、後退灯及び方向指示器）のハーネス保護が不適切なため、ハーネスに着雪するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、雪が氷状となり走行時の振動によりハーネスに応力が加わり、最悪の場合、ハーネスが断線して、後部灯火器が不灯となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後部灯火器の裏側に保護カバーを追加する。		
不具合件数	13件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3444のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	SKG-FRR90S1 SKG-FRR90S2 TKG-FRR90S1 TKG-FRR90S2	「フォワード」	FRR90-7027955～FRR90-7066473 平成23年9月25日～平成26年6月18日	10,795	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年9月25日～平成26年6月18日	(計10,795台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。