

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年10月15日

リコール届出番号	3448	リコール開始日	平成26年10月16日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	①燃料装置（デリバリパイプ） ②制動装置（ブレーキマスターシリンダ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①原動機の燃料配管（デリバリパイプ）において、燃圧センサ締結面の平滑度が不適切なため、燃圧センサを規定トルクで締め付けても締結力が不足しているものがある。そのため、燃圧センサ締結部がゆるみ、燃料が漏れるおそれがある。 ②制動装置のブレーキマスターシリンダにおいて、シール溝の形状が不適切なため、ゴム製シールが当該溝に強く押し付けられた際にシールリップ部が傷付くことがある。そのため、傷を起点に亀裂が進行してブレーキ液が漏れ、警告灯が点灯し、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、デリバリパイプの燃圧センサ締結面を研磨し、ガスケットを新品と交換して燃圧センサを適正に締め付ける。 ②全車両、ゴム製シールを対策品に交換する。なお、ブレーキ液漏れがあるものは、ブレーキブースタを新品と交換する。		
不具合件数	①90件 ②60件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3448のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	DAA-UVF45	「LS600h」	UVF45-5000101～UVF45-5010035 平成19年 3月30日～平成22年 7月20日	8,374	①
	DAA-UVF46	「LS600hL」	UVF46-5000104～UVF46-5013028 平成19年 3月30日～平成22年 7月13日	4,685	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
レクサス	DBA-USF40	「LS460」	USF40-5053201～USF40-5099647 平成19年 8月22日～平成22年 6月25日	11,284	①
	DBA-USF45		USF45-5000101～USF45-5008230 平成20年 7月29日～平成22年 7月15日	287	
	DBA-USF41	「LS460L」	USF41-5031238～USF41-5041033 平成20年 7月29日～平成22年 6月23日	430	
	DBA-USF46		USF46-5000107～USF46-5002323 平成20年 8月 8日～平成22年 5月12日	56	
	DBA-URS190	「GS460」	URS190-5000028～URS190-5004226 平成19年 9月28日～平成22年 6月18日	808	
	DAA-GWS191	「GS450h」	GWS191-5000001～GWS191-5022834 平成18年 2月 6日～平成22年 6月24日	5,708	
	DBA-GRS191	「GS350」	GRS191-0027489～GRS191-0050970 平成19年 8月29日～平成22年 7月 1日	5,208	
	DBA-GRS196		GRS196-0013188～GRS196-0028016 平成19年10月 1日～平成22年 6月28日	582	
	DBA-USE20	「IS F」	USE20-5000105～USE20-5008042 平成19年 9月20日～平成22年 7月 1日	2,223	
	DBA-GSE21	「IS350」	GSE21-2013260～GSE21-2017675 平成19年 8月31日～平成22年 6月16日	1,048	
			GSE21-5017527～GSE21-5025139 平成19年 8月29日～平成22年 7月 1日	1,064	
		「IS350C」	GSE21-2504081～GSE21-2505074 平成22年 6月25日～平成22年 8月 6日	4	
	DBA-GSE20	「IS250」	GSE20-2060585～GSE20-2099499 平成19年 9月 7日～平成22年 6月30日	6,436	
			GSE20-5052848～GSE20-5127585 平成19年 9月 4日～平成22年 6月24日	6,659	
「IS250C」		GSE20-2500007～GSE20-2514068 平成21年 3月17日～平成22年 7月13日	1,607		
DBA-GSE25	「IS250」	GSE25-2020795～GSE25-2034624 平成19年 9月10日～平成22年 7月14日	594		
		GSE25-5016699～GSE25-5044422 平成19年 9月 6日～平成22年 7月15日	546		
トヨタ	DBA-URS206	「クラウン マジェスタ」	URS206-1000000～URS206-1004250 平成21年 2月23日～平成22年 6月23日	4,204	
	DBA-GRS180	「クラウン」	GRS180-0071672～GRS180-0081276 平成19年 8月31日～平成22年 1月28日	9,297	
	DBA-GRS181		GRS181-0008038～GRS181-0009419 平成19年 8月31日～平成22年 2月 1日	1,327	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-GRS182	「クラウン」	GRS182-1045821～GRS182-1049950 平成19年 8月28日～平成22年 1月29日	3,963	①
	DBA-GRS183		GRS183-0010215～GRS183-0010584 平成19年 8月29日～平成20年 1月30日	357	
	DBA-GRS184		GRS184-0020058～GRS184-0021567 平成19年 8月28日～平成20年 1月30日	1,477	
	DAA-GWS204		GWS204-0001001～GWS204-0018563 平成20年 1月23日～平成22年 6月11日	17,274	
	DBA-GRX120	「マークX」	GRX120-3045276～GRX120-3077153 平成19年 8月31日～平成21年 9月21日	29,224	
	DBA-GRX121		GRX121-3003168～GRX121-3005014 平成19年 8月28日～平成21年 9月17日	1,701	
	DBA-GRX125		GRX125-3004729～GRX125-3008298 平成19年 8月31日～平成21年 9月18日	3,238	
	DBA-GRX130		GRX130-6000101～GRX130-6028950 平成21年 9月24日～平成22年 7月 1日	26,289	
	DBA-GRX133		GRX133-6000101～GRX133-6001505 平成21年 9月24日～平成22年 6月10日	1,350	
	DBA-GRX135	GRX135-6000101～GRX135-6002544 平成21年 9月24日～平成22年 6月18日	2,311		
DBA-GRS200	「クラウン」	GRS200-0001001～GRS200-0048328 平成20年 1月23日～平成22年 6月30日	45,195	①②	
DBA-GRS201		GRS201-0001001～GRS201-0005124 平成20年 1月23日～平成22年 6月17日	3,993		
DBA-GRS202		GRS202-0001001～GRS202-0015000 平成20年 1月23日～平成20年11月28日	13,620		
		GRS202-1000000～GRS202-1005792 平成20年11月26日～平成22年 6月10日	5,652		
DBA-GRS203		GRS203-0001001～GRS203-0003748 平成20年 1月23日～平成22年 6月10日	2,646		
DBA-GRS204		GRS204-0001001～GRS204-0014603 平成20年 1月23日～平成22年 6月10日	13,432		
DBA-UZS207	「クラウン マジエスタ」	UZS207-1000000～UZS207-1000957 平成21年 2月23日～平成24年 4月 4日	947	②	
DBA-GRS200	「クラウン」	GRS200-0047065～GRS200-0076942 平成22年 6月 9日～平成24年 3月29日	29,567		
DBA-GRS201	GRS201-0005098～GRS201-0007889 平成22年 6月11日～平成24年 3月28日	2,757			
DBA-GRS202	GRS202-1005787～GRS202-1011196 平成22年 6月10日～平成24年 3月28日	5,357			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-GRS203	「クラウン」	GRS203-0003749～GRS203-0004930 平成22年 6月10日～平成24年 4月 3日	1,171	②
	DBA-GRS204		GRS204-0014604～GRS204-0017363 平成22年 6月10日～平成24年 3月28日	2,751	
	DBA-ZRR70G DBA-ZRR70W	「ノア」 「ヴォクシー」	ZRR70-0001001～ZRR70-0496416 平成19年 6月 6日～平成24年 3月22日	486,505	
	DBA-ZRR75G DBA-ZRR75W		ZRR75-0001001～ZRR75-0094731 平成19年 6月 6日～平成24年 3月22日	90,702	
(計37型式)	(計17車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年 2月 6日～平成24年 4月 4日	(計863,910台)		

① 244,153

② 704,295

(内数) ①+② 84,538

(備考) 本届出対象車の中には、過去に同装置①に係る発生原因の異なるリコール届出（平成23年1月26日付「届出番号2695」）を行っている車両が含まれている。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。