

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年10月15日

リコール届出番号	3450	リコール開始日	平成26年10月16日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料蒸発ガス排出抑制装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料蒸発ガス排出抑制装置において、蒸発ガス通路端部（樹脂製）の強度が不足しているため、酸性物質が付着すると亀裂が発生することがある。そのため、使用過程で亀裂が進展して満タン時に燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料蒸発ガス排出抑制装置を対策品と交換する。		
不具合件数	85件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3450のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-NZE151H	「オーリス」	NZE151-1000101～NZE151-1107720 平成18年10月2日～平成23年11月29日	54,598	アイトリングが ストップ機能なし車
			NZE151-2000000～NZE151-2002737 平成18年10月2日～平成19年11月9日	2,322	
			NZE151-4002185～NZE151-4007619 平成23年12月22日～平成24年7月20日	2,038	
	DBA-ZRE152H		ZRE152-1000101～ZRE152-1182279 平成18年10月2日～平成23年11月28日	23,519	
			ZRE152-2000000～ZRE152-2020209 平成18年10月2日～平成19年11月9日	1,067	
			ZRE152-4000828～ZRE152-4002557 平成23年11月29日～平成24年7月20日	474	
			DBA-NZE181H	NZE181-6000005～NZE181-6018136 平成24年6月28日～平成26年10月1日	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-ZRE186H	「オーリス」	ZRE186-6000000～ZRE186-6006043 平成24年 6月28日～平成26年 9月30日	6,031	アイトリンク ストップ機能なし車
	DBA-NZE151N	「カローラルミオン」	NZE151-1016082～NZE151-1105321 平成19年 9月 4日～平成23年 8月10日	45,562	
			NZE151-4000000～NZE151-4013890 平成23年 7月12日～平成26年10月 1日	11,748	
	DBA-ZRE152N		ZRE152-1016455～ZRE152-1167045 平成19年 9月 4日～平成23年 8月20日	21,240	
			ZRE152-4000000～ZRE152-4004814 平成23年 7月16日～平成26年10月 1日	4,319	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年10月 2日～平成26年10月 1日	(計189,321台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。