

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年11月13日

リコール届出番号	3471	リコール開始日	平成26年11月14日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側SRSエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、インフレーター製造時におけるガス発生剤充填後の吸湿管理が不適切なため、使用過程での外気温等の影響によりガス発生剤が膨張し、密度が低下するものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、乗員が負傷するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、運転者席側SRSエアバッグのインフレーターを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	海外市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3471のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	LA-JD1	「ザッツ」	JD1-1000005～JD1-1045397 平成14年1月24日～平成15年12月23日	32,782	
			JD1-2000003～JD1-2009827 平成14年1月24日～平成16年1月15日	7,830	
			JD1-8000001～JD1-8000009 平成14年9月6日～平成15年3月28日	9	
	LA-JD2		JD2-1000005～JD2-1007334 平成14年1月24日～平成15年9月25日	5,479	
			JD2-2000013～JD2-2002336 平成14年1月24日～平成15年3月28日	2,089	
			JD2-8000001 平成15年1月27日	1	
			(計2型式)	(計1車種)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。