

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年11月18日

リコール届出番号	3467	リコール開始日	平成26年11月19日
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 柳 弘之		問い合わせ先：お客様相談室 0120-090-819
不具合の部位（部品名）	① 電気装置(方向指示器の電気配線) ② 速度計(車速センサー) ③ 走行装置(後輪ホイール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	① 方向指示器のリレーの固定方法が不適切なため、当該リレーに接続する電気配線が走行中の振動により屈曲することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該電気配線が屈曲を繰り返すことで断線し、方向指示器が不灯となるおそれがある。 ② 前輪車軸部に装着されている車速センサーの構造が不適切なため、走行時にローターが傾くことにより内径摺動部の潤滑用グリスが押し出され、不足することがある。そのため、ローターが回転するときの摺動抵抗が増大し、ローター爪部に過大な負荷がかかり、そのまま使用を続けると、最悪の場合、ローター爪部が破損し速度計が作動しなくなるおそれがある。 ③ 後輪ホイールにおいて、製造時のリム部の仕上げ加工が不適切なものがある。そのため、タイヤとの密着性が悪く、リム部とタイヤビード部の間から空気が漏れ、最悪の場合、走行安定性を損ない転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	① 全車両、方向指示器のリレーを取り付けるゴムブラケットを対策品へ変更する。また、電気配線に対策用のサブハーネスを取り付けるとともに、クランプを追加し電気配線を固定する。 ② 全車両、車速センサーを対策品に交換する。 ③ 全車両、後輪ホイールアッセンブリを対策品と交換する。但し、改善措置用部品の準備に時間を要することから、部品の供給ができるまでの暫定措置として、後輪タイヤのビード部に空気漏れ防止剤を塗布し、部品の準備ができ次第、対策品と交換する。		
不具合件数	① 130件 ② 149件 ③ 183件	事故の有無	① なし ② なし ③ 人身1件
発見の動機	① 市場からの情報による。 ② 市場からの情報による。 ③ 市場からの情報及び国土交通省からの指摘による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近）にNo. 3467のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	EBJ-SE44J	「シグナスX XC125」	SE44J-100101～SE44J-287097 平成19年8月17日～平成24年6月26日	21,743台	①
		「シグナスX XC125SR」	SE44J-130101～SE44J-287053 平成19年10月18日～平成24年6月26日	15,648台	①
		「シグナスX XC125」	SE44J-287290～SE44J-288297 平成24年7月27日～平成24年11月13日	384台	①③
		「シグナスX XC125SR」	SE44J-287098～SE44J-288441 平成24年7月11日～平成24年11月22日	960台	①③
		「シグナスX XC125」	SE44J-288442～SE44J-307078 平成24年12月14日～平成26年3月19日	3,320台	①②③
		「シグナスX XC125SR」	SE44J-288492～SE44J-307878 平成24年12月14日～平成26年4月9日	16,116台	①②③
		「シグナスX XC125」	SE44J-308279～SE44J-313278 平成26年4月17日～平成26年9月25日	384台	①②
	「シグナスX XC125SR」	SE44J-307879～SE44J-313378 平成26年4月11日～平成26年9月25日	5,116台	①②	
	JBK-SG28J	「マジエスティS XC155」	SG28J-001001～SG28J-012022 平成25年9月13日～平成26年9月19日	10,946台	②
	(計2型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年8月17日～平成26年9月25日	74,617台	① 63,671 ② 35,882 ③ 20,780

交換修理用部品として出荷したもの (③)

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
キャストホイールリヤ	5ML-F5338-00-33	平成24年9月4日～平成26年10月27日	87個	「シグナスX XC125」 「シグナスX XC125SR」
	5ML-F5338-00-35	平成24年9月27日～平成26年10月27日	313個	「シグナスX XC125」
	5ML-F5338-00-7M	平成25年4月3日～平成26年10月28日	126個	「シグナスX XC125SR」
	5ML-F5338-00-P0	平成25年2月25日～平成26年10月27日	1,153個	「シグナスX XC125SR」
		合計	(計1,679個)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。