


改善箇所説明図(2)



変更前

変更後



注) は点検し修理又は交換する部品を示す。

注) は追加部品を示す。



農耕トラクタのエンジン制御用ワイヤハーネスにおいて、配線の取り回しが不適切なため、ボンネット開閉リンクと接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ハーネスが損傷し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、ハーネスを点検し損傷の度合いに応じて修理又は新品に交換する。また、ハーネスを固定するコードクランプ、及びボンネット開閉リンクに保護ゴムを追加する。

改善後の識別

外観で判別できるため、特別な識別は行わない。