

改善箇所説明図④



基準不適合箇所

バッテリーリレー回路の電源ヒューズ固定ボルトの1本が取付けられていない。
そのため、バッテリーリレーが作動せずにエンジン始動不能となるおそれがある。



改善の内容


ヒューズホルダ内の電源ヒューズ固定ボルトを取付ける。

改善前



ヒューズ固定ボルトが
取り付けられていない

改善後



ヒューズ固定ボルトを取付ける

注： は追加部品を示す。
識別： 改善実施済車は、部品の有無で判断できるので特別な識別表示は行わない。