

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成27年1月28日

改善対策届出番号	461	改善対策開始日	平成27年1月28日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 庄司 茂	制作国：ドイツ連邦共和国 制作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/		
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置（電動パワーステアリング制御コンピュータ）			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パワーステアリング制御コンピュータのプログラムが不適切なため、エンジン始動時の一時的なバッテリー電圧降下が発生した場合において、エンジンECUへの電源供給を優先して電動パワーステアリングへの電源供給を停止することがある。そのため、バッテリー電圧が回復しても電動パワーステアリングへの電源供給が開始せず、アシスト機能が作動しないおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、電動パワーステアリング制御コンピュータのプログラムを書き換える。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	ドイツ本社からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、電話、および電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-AACHY	「VW up! 1.0/55kW」	WVWZZZAAZED030740～WVWZZZAAZED139399 平成25年11月7日～平成26年7月18日	5,395	
	計1型式	計1車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年11月7日～平成26年7月18日	(計5,395台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。