

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 27 年 1 月 30 日

リコール届出番号	外-2142	リコール開始日	平成 27 年 1 月 30 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショーン・センター (フリー ダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	シートベルト (リトラクター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロント右側シートベルトにおいて、リトラクターの構成部品の製造が不適切なため、外気温が低い場合、リトラクターがロックしてしまうものがある。そのため、シートベルトを引き出せず、乗員がシートベルトを装着できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リトラクターの製造年月日を確認し、該当する場合には、良品のリトラクターがついたシートベルトに交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2142 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-2A15	「BMW 218i Active Tourer」	WBA2A32020VZ49070 ～ WBA2A32060VZ50688 平成 26 年 9 月 16 日 ～ 平成 26 年 11 月 3 日	280	
	DBA-4B30	「BMW 435i グランクーペ」	WBA4B11040GA39164 平成 26 年 9 月 20 日	1	
			WBA4B12000GD53117 平成 26 年 9 月 24 日	1	
	計 2 型式	計 2 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 26 年 9 月 16 日 ～平成 26 年 11 月 3 日	計 282 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。