

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年3月31日

リコール届出番号	3540	リコール開始日	平成27年4月1日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（EGRパイプ固定金具）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスの原動機に取付けている排気ガス再循環（EGR）パイプの固定金具の強度が不足しているため、特定の回転域において固定金具が共振して固定金具に亀裂が入るものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、固定金具が折損することで、EGRパイプが過大な振動により亀裂が発生し、排気ガスが漏れ、最悪の場合、床の一部が焼損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該固定金具を対策品に交換するとともに、EGRパイプを新品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3540のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LDG-RU8JHBJ SDG-RU8JHBJ	「いすゞ ガーラ」	RU8JHB-60062～RU8JHB-60211 平成24年3月20日～平成27年3月7日	150	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年3月20日～平成27年3月7日	(計150台)	

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	SDG-RU8JHBJ	「いすゞ ガーラ」	RU8JHB-60015～RU8JHB-60035	6	
			合計	(計6台)	