連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 27 年 3 月 31 日

リコール届出番号	外-2144	リコール開始日	平成 27 年 3 月 31 日		
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 七五三木 敏幸	–			
不具合の部位(部品名)	原動機 (カムシャフト・コントローラ)				
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性 能の状況及びその原因	原動機のカムシャフト・コントローラにおいて、カムギヤを固定しているボルトのボルトヘッド厚みの設計値が不適切なため、締め付け時に当該ボルトが損傷しているものがある。 そのため、カムギヤの固定が緩むことで異音や点火タイミングずれによるエンジン不調が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、カムギヤの固定が外れてエンストして再始動不能となるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、カムシャフト・コントローラのカムギヤ固定ボルトを対策品に交換する。 ボルトに緩みが発生している場合には、当該カムシャフト・コントローラを対策 品に交換する。 ボルトの破断が発生している場合には、エンジン内部を点検し、必要な修理を行 う。				
不具合件数	11 件	事故の有無	なし		
発見の動機	市場からの情報及び本国からの情報による。				
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知さ せるための措置	* 使用者:ダイレクトメールにて通知する。 * 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 * 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-2144のステッカーを貼付する。				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-970M46	「パナメーラ」	WP0ZZZ97ZBL000062~WP0ZZZ97ZCL000954 平成 22 年 4 月 29 日~平成 23 年 10 月 24 日	147	
		「パナメーラ 4」	WP0ZZZ97ZBL000083~WP0ZZZ97ZCL000924 平成 22 年 4 月 29 日~平成 23 年 10 月 24 日	92	
	ABA-970M46A	「パナメーラ」	WP0ZZZ97ZBL002301~WP0ZZZ97ZCL000758 平成 22 年 9 月 8 日~平成 23 年 10 月 7 日	11	
		「パナメーラ 4」	WP0ZZZ97ZBL002181~WP0ZZZ97ZCL000783 平成 22 年 9 月 8 日~平成 23 年 10 月 7 日	10	
	ABA-970M48A	「パナメーラS」	WP0ZZZ97ZAL040153~WP0ZZZ97ZCL050714 平成 21 年 8 月 17 日~平成 23 年 10 月 17 日	305	

	1				
		「パナメーラ 4S」	WP0ZZZ97ZAL040287~WP0ZZZ97ZCL050784 平成 21 年 9 月 7 日~平成 23 年 10 月 24 日	412	
		「パナメーラ ターボ」	WP0ZZZ97ZAL080055~WP0ZZZ97ZAL080486 平成 21 年 8 月 17 日~平成 23 年 10 月 7 日	213	
	ABA-970M48T A	「パナメーラ ターボ S」	WP0ZZZ97ZCL080015~WP0ZZZ97ZCL080639 平成 23 年 8 月 9 日~平成 23 年 10 月 24 日	6	
	ABA-92AM48	[ da d m ) ( O	WP1ZZZ92ZBLA40147~WP1ZZZ92ZCLA43583 平成 22 年 6 月 17 日~平成 24 年 1 月 17 日	163	
ABA-92AM48A	ADA-00AM40A	「カイエン S」	WP1ZZZ92ZBLA45850~WP1ZZZ92ZCLA43329 平成 22 年 9 月 8 日~平成 23 年 10 月 24 日	51	
	「カイエン ターボ」	WP1ZZZ92ZBLA80105~WP1ZZZ92ZBLA81418 平成 22 年 8 月 18 日~平成 23 年 11 月 16 日	203		
	(計6型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 21 年 8 月 17 日~平成 24 年 1 月 17 日	(計1613台)	
li	1	1			

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。