

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年5月14日

リコール届出番号	3567	リコール開始日	平成27年5月15日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側SRSエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、市場から回収したのから、異常展開に繋がるおそれがあるインフレーター容器内圧の異常出力が認められた。このため、原因は判明していないが、一定の期間までに製造した同タイプのインフレーターについて、予防的措置として当該インフレーターを新品に交換する。			
改善措置の内容	全車両、予防的措置として、運転者席側SRSエアバッグインフレーターを年式の古いものから新品と順次交換、回収して不具合原因調査を実施する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場回収品調査結果による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3567のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	CBA-GD3	「フィット」	GD3-1900003～GD3-1929355 平成16年6月4日～平成17年11月24日	28,888	
			GD3-8300001～GD3-8300159 平成16年6月18日～平成17年11月22日	153	
	CBA-GD4		GD4-1800002～GD4-1804065 平成16年6月10日～平成17年11月23日	4,007	
			GD4-8300001～GD4-8300042 平成16年6月23日～平成17年11月8日	42	
	DBA-GD1		GD1-2100002～GD1-2261088 平成16年6月1日～平成17年11月25日	158,197	
			GD1-2300002～GD1-2382620 平成17年11月29日～平成18年12月28日	81,636	
			GD1-8500001～GD1-8500573 平成16年6月18日～平成17年11月22日	560	
			GD1-8600001～GD1-8600302 平成18年1月10日～平成18年12月27日	297	
	DBA-GD2		GD2-1800002～GD2-1819418 平成16年6月2日～平成17年11月24日	19,115	
			GD2-1900001～GD2-1911237 平成17年11月29日～平成18年12月28日	11,108	
			GD2-8400001～GD2-8400080 平成16年6月22日～平成17年11月7日	79	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-GD2	「フィット」	GD2-8500001～GD2-8500061 平成18年1月12日～平成18年12月27日	60	
	DBA-GD3		GD3-2000002～GD3-2013545 平成17年12月5日～平成18年12月28日	13,401	
			GD3-8400001～GD3-8400077 平成18年1月17日～平成18年12月26日	77	
	DBA-GD4		GD4-1900001～GD4-1902176 平成17年12月6日～平成18年12月27日	2,149	
			GD4-8400001～GD4-8400013 平成18年1月17日～平成18年11月7日	13	
	DBA-RG1	「ステップ ワゴン」	RG1-1000035～RG1-1084303 平成17年5月11日～平成18年5月17日	83,918	
			RG1-1100002～RG1-1132668 平成18年5月16日～平成18年12月28日	32,556	
			RG1-5000002～RG1-5000218 平成17年6月17日～平成18年5月11日	216	
			RG1-5100001～RG1-5100085 平成18年6月1日～平成18年12月27日	85	
	DBA-RG2		RG2-1000013～RG2-1013681 平成17年5月11日～平成18年5月16日	13,605	
			RG2-1100002～RG2-1106723 平成18年5月17日～平成18年12月28日	6,681	
			RG2-5000001～RG2-5000074 平成17年6月20日～平成18年5月10日	74	
			RG2-5100001～RG2-5100035 平成18年5月30日～平成18年12月22日	34	
	DBA-RG3		RG3-1000023～RG3-1010356 平成17年5月11日～平成18年5月16日	10,298	
			RG3-1100003～RG3-1102065 平成18年5月22日～平成18年12月28日	2,058	
	DBA-RG4		RG4-1000021～RG4-1002109 平成17年5月20日～平成18年5月12日	2,080	
			RG4-1100001～RG4-1100641 平成18年5月22日～平成18年12月28日	640	
	LA-JD1	「ザッツ」	JD1-1045408～JD1-1045697 平成16年1月8日～平成16年2月4日	271	
			JD1-2009806～JD1-2009838 平成16年1月8日～平成16年1月23日	31	
	LA-JD2		JD2-1007496～JD2-1007535 平成16年1月8日～平成16年1月23日	38	
JD2-2002714～JD2-2002725 平成16年1月8日～平成16年1月22日			12		
ABA-JD1		JD1-1100001～JD1-1143659 平成16年2月4日～平成17年12月28日	41,983		
		JD1-1200002～JD1-1221453 平成18年3月21日～平成18年12月28日	20,859		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考		
ホンダ	ABA-JD1	「ザッツ」	JD1-2100001～JD1-2103641 平成16年2月4日～平成17年12月27日	3,496			
			JD1-8200001～JD1-8200071 平成16年2月6日～平成17年11月30日	68			
			JD1-8300001～JD1-8300251 平成16年3月11日～平成17年12月20日	243			
			JD1-8400001～JD1-8400091 平成16年4月20日～平成17年12月20日	89			
	ABA-JD2		JD2-1100001～JD2-1106498 平成16年2月4日～平成17年12月27日	6,169			
			JD2-1200001～JD2-1203529 平成18年3月21日～平成18年12月28日	3,405			
			JD2-2100002～JD2-2101260 平成16年2月4日～平成17年12月26日	1,204			
			JD2-8100001～JD2-8100019 平成16年5月17日～平成17年11月22日	18			
			CBA-JE2	「ゼスト」	JE2-1000004～JE2-1010662 平成18年2月10日～平成18年12月27日	10,465	
					JE2-1100001～JE2-1100017 平成18年12月28日	16	
	JE2-2000007～JE2-2003174 平成18年2月20日～平成18年12月26日	3,100					
	JE2-2100001 平成18年12月28日	1					
	DBA-JE1	JE1-1000009～JE1-1056693 平成18年2月8日～平成18年12月27日	55,825				
		JE1-1100001～JE1-1100017 平成18年12月28日	14				
		JE1-2000007～JE1-2011876 平成18年2月8日～平成18年12月26日	11,715				
		JE1-2100001～JE1-2100002 平成18年12月28日	2				
	DBA-JE1改	JE1-8000001～JE1-8000315 平成18年2月20日～平成18年12月27日	314		車いす 仕様車		
		JE1-8200001～JE1-8200227 平成18年3月22日～平成18年12月21日	224				
		JE1-8100001～JE1-8100041 平成18年3月29日～平成18年12月22日	41	車いす 移動車			
	DBA-GJ1	「エアウェイブ」	GJ1-1000010～GJ1-1046640 平成17年3月21日～平成18年3月2日	46,168			
GJ1-1100001～GJ1-1120604 平成18年3月7日～平成18年12月28日			20,441				
DBA-GJ2	GJ2-1000008～GJ2-1008646 平成17年3月25日～平成18年2月28日		8,540				
	GJ2-1100002～GJ2-1104162 平成18年3月7日～平成18年12月28日		4,126				
DBA-RN6		「ストリーム」	RN6-1000023～RN6-1025214 平成18年7月6日～平成18年12月28日	25,057			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-RN7	「ストリーム」	RN7-1000012～RN7-1003306 平成18年7月7日～平成18年12月27日	3,275	
	DBA-RN8		RN8-1000006～RN8-1010936 平成18年7月6日～平成18年12月28日	10,867	
	DBA-RN9		RN9-1000005～RN9-1001387 平成18年7月13日～平成18年12月26日	1,374	
	DBA-GB1	「モビリオ」	GB1-1600002～GB1-1602092 平成17年12月16日～平成18年12月28日	2,084	
			GB1-1700001～GB1-1708998 平成17年12月14日～平成18年12月28日	8,929	
			GB1-8300001～GB1-8300012 平成18年2月24日～平成18年12月7日	12	
			GB1-8400001～GB1-8400100 平成18年1月19日～平成18年12月22日	99	
	DBA-GB2	「モビリオ」	GB2-1400002～GB2-1401795 平成17年12月14日～平成18年12月28日	1,773	
			GB2-8200001～GB2-8200033 平成18年1月12日～平成18年12月7日	33	
	DBA-GK1	「モビリオ スパイク」	GK1-1200002～GK1-1221188 平成17年11月22日～平成18年12月28日	20,989	
	DBA-GK2		GK2-1200003～GK2-1205288 平成17年11月22日～平成18年12月27日	5,240	
	DBA-RE3	「CR-V」	RE3-1000013～RE3-1002228 平成18年8月28日～平成18年12月28日	2,216	
	DBA-RE4		RE4-1000030～RE4-1006956 平成18年8月28日～平成18年12月27日	6,907	
	DBE-GJ3	「パートナー」	GJ3-1100008～GJ3-1103041 平成18年3月15日～平成18年12月25日	2,900	
DBE-GJ4	GJ4-1100005～GJ4-1100494 平成18年7月21日～平成18年12月25日		465		
(計 31 型式)	(計 10 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年1月8日～平成18年12月28日	(計 803,125 台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。