

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 27 年 5 月 22 日

リコール届出番号	外-2178	リコール開始日	平成 27 年 5 月 22 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	走行装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	走行装置（ホイール）において、「軽合金製ディスクホイールの技術基準」に規定されている当該技術基準に適合することを保証された製品に対して行う表示（ホイールサイズ）が不鮮明なため、保安基準の適合性が確認できない。		
改善措置の内容	全車両、当該ホイールのホイールサイズ打刻を確認し、必要に応じ良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2178 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-XG20	「BMW 523i」	WBA5A32040D333504 ～ WBA5A32050D335472 平成 25 年 6 月 28 日 ～ 平成 25 年 11 月 27 日	410	
			WBA5A32040D789227 ～ WBA5A32050D790323 平成 25 年 12 月 2 日 ～ 平成 26 年 5 月 15 日	159	
	DBA-XL20	「BMW 523i ツーリング」	WBA5G12060D387602 ～ WBA5G12010D387961 平成 25 年 6 月 29 日 ～ 平成 26 年 5 月 5 日	247	
	LDA-FW20	「BMW 523d」	WBA5C32020D285544 ～ WBA5C320X0D286280 平成 25 年 7 月 9 日 ～ 平成 25 年 8 月 25 日	114	
			WBA5C32040D629021 ～ WBA5C32040D635188 平成 25 年 8 月 27 日 ～ 平成 26 年 5 月 16 日	423	
	LDA-MX20	「BMW 523d ツーリング」	WBA5J320X0D340537 ～ WBA5J32070D341290 平成 25 年 7 月 8 日 ～ 平成 25 年 9 月 24 日	144	
		WBA5J32090D716029 ～ WBA5J320X0D717593 平成 25 年 10 月 8 日 ～ 平成 26 年 5 月 10 日	255		

BMW	DBA-XG28	「BMW 528i」	WBA5A51070D013512 ~ WBA5A51090D015892 平成 25 年 6 月 27 日 ~ 平成 25 年 11 月 4 日	33	
			WBA5A52060D284303 ~ WBA5A52050D285264 平成 25 年 6 月 27 日 ~ 平成 26 年 1 月 21 日	136	
			WBA5A51070D793284 ~ WBA5A51030D797400 平成 25 年 11 月 27 日 ~ 平成 26 年 5 月 7 日	28	
			WBA5A52030D823119 ~ WBA5A520X0D823361 平成 26 年 1 月 31 日 ~ 平成 26 年 5 月 15 日	29	
	DBA-XL28	「BMW 528i ツアリング」	WBA5G520X0D181304 ~ WBA5G520X0D181447 平成 25 年 7 月 2 日 ~ 平成 26 年 3 月 26 日	54	
	6 型式	6 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 6 月 27 日 ~ 平成 26 年 5 月 16 日	(計 2,032 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。