## リコール届出一覧表(第2号様式)

連絡先:自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線42354

アド<u>レス:http://www.mlit.go.jp</u>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年5月22日

リコール届出番号	3572	リコール開始日	平成27年	三5月22日		
届出者の氏名又は名称	酒井機工株式会社		問い合わせ先:特装車販促室			
	代表取締役社長 平林 光明		TEL: 0480-53-1301			
不具合の部位(部品名)	水ポンプ用エンジン					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の 状況及びその原因	散水車の水ポンプ用エンジンにおいて、カムの形状が不適切なため、エンジンを停止寸前の 状態からアクセルを急激に最高回転状態まで作動させた際に、エンジンが逆回転することが ある。そのため、排気ガスが吸気側へ吐き出され、エアクリーナ内のエレメント、エアクリーナカ バーを焼損するおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、水ポンプ用エンジンのカムを対策品に交換する。					
不具合件数	14	牛	事故の有無	なし		
発見の動機	市場からの情報による	) <sub>0</sub>				
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知さ せるための措置	・使用者:直接訪問またはダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No. 3572のス テッカーを貼付及び水ポンプ用エンジン下部に○印の打刻を実施する。					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号	リコール対象	備考
			(シリアル番号)の範囲及び製作期間	車の台数	
日野	TKG-XZU700X 「日野		XZU700-0002013 ~XZU700-0004590	46	
		TEN / APP]	平成25年10月5日 ~平成27年3月18日		
	BDG-FC6JCWA	- 「日野 レンジャー」	FC6JCW−11290 ∼FC6JCW−12380	4	
			平成26年6月10日 ~平成27年4月10日		
	TKG-FD9JEAA		FD9JEA-10107 平成27年3月20日	1	
いすぶ	SKG-NPR85YN		NPR85Y-7003216 ~NPR85Y-7007558	12	
TKG-NPR8		「エルフ」	平成25年8月1日 ~平成26年12月2日		
	TKG-NPR85YN		NPR85Y-7007746 ~NPR85Y-7008894	9	
			平成27年3月12日 ~平成27年4月10日		
	KK-NRR35C3	「フォワードジャストン」	NRR35C3-7001222 ~NRR35C3-7002069	2	
			平成25年12月2日 ~平成25年12月10日		
	TKG-FRR90S1	「フォワード」	FRR90-7002153 ~FRR90-7071577 平成25年10月5日 ~平成27年1月15日	50	
三菱	TKG-FEB90		FEB90-520855 ~FEB90-530971	8	
			平成25年9月12日 ~平成26年10月13日		
	PA-FK71DC	「ふそうキャンター」	FK71DC-770493 平成25年8月6日	1	
	PDG-FK71D		FK71D-700670 ~FK71D-770830 平成26年7月10日 ~平成26年12月10日	12	
	(計10型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲)	(計145台)	
	(計10型式)	(計6車種)		(計145台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。