

改善箇所説明図



- ① アルミ製ホイールフランジ
- ② リアブレーキディスク
- ③ ファイナルドライブ

注： は交換対象部品を示す

基準不適合発生箇所

リアホイールやブレーキディスクの脱着作業において、ホイールフランジの取付ボルトの締め付けを規定値以上で締め付けた際、ホイールフランジに亀裂が入ることがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、ホイールが外れ走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、アルミニウム製ホイールフランジをスチール製に交換する。

識別マーク(白点)

スチール製ホイールフランジに白ペイントマークを付ける (図示とおりに)

