

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年5月28日

リコール届出番号	外-2183	リコール開始日	平成27年5月28日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製 作 国 : ドイツ連邦共和国 製 作 者 名 : ダイムラーAG 問 い 合 わ せ 先 : 専用フリーダイヤル TEL : 0120-086-880 ホ ー ム ペ ー ジ : http://www.mercedes-benz.co.jp/ service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	燃料ポンプ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	燃料ポンプにおいて、燃料タンク内の燃料ポンプと配管の固定が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプと配管が外れ、エンジンに燃料を圧送できず、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し再始動が不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプと配管を固定する対策品のクリップを追加する。		
不 具 合 件 数	0 件	事 故 の 有 無	なし
発 見 の 動 機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両 : 対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-2183のステッカーを貼付する。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の 範 囲 及 び 輸 入 期 間	リコール対 象車の台数	備 考
メルセデス・ ベンツ	DBA-205040C	「C180」	WDD2050402F000931～WDD2050402F070412 平成 26 年 4 月 15 日～平成 26 年 12 月 8 日	2405	
			WDD2050402R006668～WDD2050402R006739 平成 26 年 11 月 19 日～平成 26 年 11 月 19 日	2	
	RBA-205042C	「C200」	WDD2050422F000856～WDD2050422F070358 平成 26 年 2 月 14 日～平成 26 年 11 月 7 日	612	
			WDD2050422R006665～WDD2050422R006734 平成 26 年 11 月 19 日～平成 26 年 11 月 19 日	2	
			WDD2050422F000963～WDD2050422F069834 平成 26 年 4 月 18 日～平成 26 年 12 月 8 日	1237	
	RBA-205042				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	RBA-205045	「C250」	WDD2050452F014793～WDD2050452F069238 平成26年4月21日～平成26年12月8日	10	
	(計4型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年2月14日～平成26年12月8日	(計4,268台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。