

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成27年6月4日

改善対策届出番号	473	改善対策開始日	平成27年6月4日
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 問い合わせ先：SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	その他(運転支援装置)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転支援装置の一部において、故障検出プログラムが不適切なため、ブレーキランプスイッチが故障した際に、故障の検出に時間を要する場合がある。そのため、「アイサイトが利用できない」旨の警告が表示されないとともに、衝突被害軽減等のブレーキがかからないおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、運転支援装置の制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
スバル	DBA-BN9	「レガシィ」	BN9-002001 ~ BN9-005263 平成26年10月2日 ~ 平成27年4月14日	3,100 台	
	DBA-BS9		BS9-002001 ~ BS9-010242 平成26年10月2日 ~ 平成27年4月14日	7,751 台	
	DBA-GJ7	「インプレッサ」	GJ7-018201 ~ GJ7-019745 平成26年11月12日 ~ 平成27年4月14日	1,379 台	
	DBA-GP7		GP7-083202 ~ GP7-094664 平成26年11月11日 ~ 平成27年4月14日	10,124 台	
	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-002001 ~ VM4-038070 平成26年5月13日 ~ 平成27年4月13日	34,060 台	
	DBA-VMG		VMG-002001 ~ VMG-009700 平成26年5月13日 ~ 平成27年4月13日	7,467 台	
	DBA-VAG	「WRX」	VAG-002001 ~ VAG-006827 平成26年6月23日 ~ 平成27年4月14日	4,676 台	
	(計7型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年5月13日 ~ 平成27年4月14日	(計68,557台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。