

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

届出日 : 平成27年 6月 4日

リコール届出番号	外-2187	リコール開始日	平成27年6月5日
届出者の氏名又は名称	UDトラック株式会社 代表取締役社長 村上 吉弘		製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボトラックコーポレーション 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301
不具合の部位（部品名）	①灯火装置（サインボード） ②原動機（一酸化炭素等発散防止装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①大型トラックのハイルーフモデルにおいて、前部上側端灯間の中央部分にあるサインボードの構造が不適切なため、保安基準第42条に定める基準に適合しないおそれがある。 ②大型トラックのエンジン制御ユニットにおいて、エンジン制御プログラムが不適切なため、排気温度が低い状態では尿素が噴射されず窒素酸化物(NOx)の排出値が保安基準第31条に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、LED照明器及びサインボード照明スイッチを取り外すと共に、車両制御コントロールユニット（VMCU）のプログラムを変更する。 ②全車両、エンジン制御ユニットのプログラムを適正なものに書き換える。		
不具合件数	① 0 件、② 0 件	事故の有無	無し
発見の動機	①② 社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 外-2187のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	QKG-H2TDA1	「FH」	YV2RM00A2EA764220 ～ YV2RM00A9FA777015 平成26年7月10日 ～ 平成27年5月7日	51	① 51台 ② 31台
	QKG-H2TEA1		YV2RM00A6EA765516 ～ YV2RM00A3FA777222 平成26年7月10日 ～ 平成27年5月7日	54	① 54台 ② 34台
	-H2TEA1-		YV2RM00A5FA773494 ～ YV2RM20A6FA774780 平成27年2月3日 ～ 平成27年3月25日	4	① 4台 ② 1台
	不明		YV2RM20D8EA765376 ～ YV2RM00C2FA776189 平成26年7月10日 ～ 平成27年5月7日	49	① 10台 ② 39台
	(計 3型式)	(計 1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年7月10日 ～ 平成27年5月7日	(計 158台)	①119台 ②105台

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。