

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年6月25日

リコール届出番号	3592	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用一段展開制御式エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、原因は判明していないが、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがあることから、全車両、予防的措置として当該インフレーターを交換する。		
改善措置の内容	全車両、予防的措置として、平成27年5月13日付け、届出番号「3563」に含め、当該インフレーター容器の気密点検を行い、気密不良のものは、インフレーターを新品と交換、または助手席エアバッグの機能を停止する。 また、交換用部品の準備ができた段階で、年式の古いものから順次新品と交換する。 なお、交換部品については全数回収して原因調査を実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 (平成27年5月13日付け、届出番号「3563」の使用者への通知完了次第) ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3563のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-ANH10W	「アルファード [®] G」 「アルファード [®] V」	ANH10-0175414～ANH10-0204557 平成19年4月1日～平成20年3月31日	25,430	
	DBA-ANH15W		ANH15-0043325～ANH15-0047263 平成19年4月1日～平成20年3月31日	3,730	
	TA-MNH10W CBA-MNH10W		MNH10-0108540～MNH10-0119628 平成19年4月1日～平成20年3月31日	8,083	
	TA-MNH15W CBA-MNH15W		MNH15-0049672～MNH15-0052581 平成19年4月1日～平成20年3月31日	2,711	
	DAA-ATH10W	「アルファード [®] ハイブリッド [®] 」	ATH10-0021696～ATH10-0025620 平成19年4月1日～平成20年3月31日	3,060	
	DBA-ACM21W	「イプサム」	ACM21-0069176～ACM21-0075936 平成19年4月1日～平成20年12月25日	3,939	
	DBA-ACM26W		ACM26-0016306～ACM26-0017358 平成19年4月1日～平成20年12月25日	863	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考	
トヨタ	DBA-AZR60G	「ノア」 「ウエイクシー」	AZR60-3118888～AZR60-3132918 平成19年4月1日～平成19年5月31日	12,531		
	DBA-AZR65G		AZR65-3027673～AZR65-3030133 平成19年4月1日～平成19年5月30日	2,239		
	TA-JCG10	「ブレビス」	JCG10-0074746～JCG10-0075245 平成19年4月1日～平成19年6月27日	190		
	TA-JCG11		JCG11-0031131～JCG11-0031299 平成19年4月2日～平成19年6月27日	49		
	TA-JCG15		JCG15-0007807～JCG15-0007853 平成19年4月1日～平成19年6月26日	20		
	CBE-NCP50V	「プロボックス」	NCP50-0070150～NCP50-0093002 平成19年4月1日～平成20年12月25日	10,403		
	DFE-NCP52V		NCP52-0001620～NCP52-0001851 平成19年4月9日～平成20年12月25日	159		
	CBE-NCP51V	「プロボックス」 「サクシード」	NCP51-0162686～NCP51-0214921 平成19年4月1日～平成20年12月25日	28,816		
	CBE-NCP55V		NCP55-0052762～NCP55-0070799 平成19年4月1日～平成20年12月25日	10,707		
	CBA-NCP58G		NCP58-0058216～NCP58-0070836 平成19年4月1日～平成20年12月25日	8,379		
	CBA-NCP59G		NCP59-0016810～NCP59-0020068 平成19年4月1日～平成20年12月25日	2,407		
	KP-NLP51V		NLP51-0014321～NLP51-0015832 平成19年4月1日～平成19年8月28日	971		
	TA-GX110W		「マークIIフリット」	GX110-0033916～GX110-0034203 平成19年4月1日～平成19年6月27日	234	
	TA-GX115W	GX115-0007032～GX115-0007078 平成19年4月1日～平成19年6月27日		38		
	TA-JZX110W	JZX110-0022340～JZX110-0022426 平成19年4月2日～平成19年6月26日		82		
	TA-JZX115W	JZX115-0004496～JZX115-0004521 平成19年4月9日～平成19年6月27日		24		
	DBA-KSP90		「ウエイツ」	KSP90-2024318～KSP90-2077967 平成19年4月1日～平成20年12月25日	33,326	
				KSP90-5092356～KSP90-5137505 平成19年4月1日～平成20年12月25日	24,636	
	DBA-NCP91			NCP91-2004584～NCP91-2010209 平成19年4月1日～平成20年12月25日	2,048	
				NCP91-5118724～NCP91-5263690 平成19年4月1日～平成20年12月25日	11,272	
CBA-NCP95			NCP95-0029846～NCP95-0048630 平成19年4月1日～平成20年12月25日	16,150		
DBA-SCP90			SCP90-2025952～SCP90-2074379 平成19年4月1日～平成20年12月25日	39,075		
			SCP90-5066239～SCP90-5110339 平成19年4月1日～平成20年12月25日	37,637		
DBA-KSP92		「ハルタ」	KSP92-1011144～KSP92-1020877 平成19年4月1日～平成20年12月25日	5,439		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	CBA-NCP96	「ベルタ」	NCP96-1005811～NCP96-1009696 平成19年4月1日～平成20年12月25日	2,792	
	DBA-SCP92		SCP92-1032591～SCP92-1054894 平成19年4月1日～平成20年12月25日	14,247	
	(計32型式)	(計12車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年4月1日～平成20年12月25日	(計311,687台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。