

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年 6月25日

リコール届出番号	3601	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	特定の助手席エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、原因は判明していないが、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがあることから、全車両予防的措置として、当該インフレーターを交換する。		
改善措置の内容	全車両、予防的措置として、平成27年5月13日付け、届出番号「3569」に含め、当該インフレーター容器の気密点検を行ない、気密不良のものはインフレーターを新品と交換、または、助手席エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。 また、交換用部品の準備ができた段階で、年式の古いものから順次新品と交換する。なお、交換部品については全数回収して原因調査を実施する。		
不具合件数	無し	事故の有無	無し
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:点検のお願いをダイレクトメール等で通知する。 また、交換用部品の準備ができた段階で、改めて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3601のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBA-Y50 DBA-Y50	「フーガ」	Y50-154841~Y50-203401 平成19年4月2日~平成20年12月26日	5,062	助手席エアバッグ 装備車
	CBA-PY50 DBA-PY50		PY50-254941~PY50-303987 平成19年4月2日~平成20年12月26日	5,758	
	CBA-PNY50 DBA-PNY50		PNY50-350942~PNY50-400644 平成19年4月4日~平成20年12月26日	977	
	CBA-GY50		GY50-450959~GY50-500714 平成19年4月3日~平成20年12月26日	979	
ニッサン	CBA-J31	「ティアナ」	J31-306142~J31-506491 平成19年4月2日~平成20年11月27日	6,575	
	CBA-PJ31		PJ31-300263~PJ31-500316 平成19年4月3日~平成20年12月2日	214	
	CBA-TNJ31		TNJ31-300619~TNJ31-500997 平成19年4月2日~平成20年11月26日	919	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ニッサン	DBA-TU31	「プレサージュ」	TU31-210515～TU31-306063 平成19年4月2日～平成21年1月7日	5,870	助手席エアバッグ 装備車
	DBA-TNU31		TNU31-102504～TNU31-201326 平成19年4月2日～平成20年12月24日	1,277	
	CBA-PU31		PU31-101009～PU31-200554 平成19年4月2日～平成20年12月25日	469	
	CBA-NT30	「エクストレイル」	NT30-308171～NT30-309801 平成19年4月2日～平成19年6月28日	1,306	
	CBA-T30		T30-201025～T30-201372 平成19年4月2日～平成19年6月28日	312	
	GH-PNT30		PNT30-200277～PNT30-200363 平成19年4月3日～平成19年6月27日	76	
	TA-WFGY61	「サファリ」	WFGY61-003610～WFGY61-003659 平成19年4月2日～平成19年6月28日	41	
	CBA-SGE25	「キャラバン」	SGE25-000007～SGE25-025001 平成19年8月7日～平成21年1月8日	1,533	
	CBA-SE25		SE25-000007～SE25-000633 平成19年8月7日～平成20年12月18日	585	
	TA-QGE25		QGE25-047100～QGE25-047423 平成19年4月2日～平成19年6月28日	282	
	TA-QE25		QE25-030885～QE25-031000 平成19年4月2日～平成19年6月28日	104	
	LC-CQGE25		CQGE25-051705～CQGE25-051977 平成19年4月3日～平成19年8月3日	45	
	KR-CWGE25 ADF-CWGE25		CWGE25-056798～CWGE25-111211 平成19年4月11日～平成20年12月17日	121	
	KR-CWMGE25 ADF-CWMGE25		CWMGE25-041042～CWMGE25-090810 平成19年4月12日～平成20年12月22日	194	
	CBF-CSGE25		CSGE25-000026～CSGE25-001339 平成19年9月4日～平成20年12月17日	216	
	KR-VWE25 ADF-VWE25		VWE25-133319～VWE25-210003 平成19年4月3日～平成20年12月24日	535	
	KR-VWME25 ADF-VWME25		VWME25-078987～VWME25-156003 平成19年4月4日～平成20年12月25日	528	
	CBF-VRE25		VRE25-000012～VRE25-027005 平成19年8月27日～平成20年12月25日	473	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ニッサン	LC-VPE25	「キャラバン」	VPE25-117447～VPE25-118748 平成19年4月2日～平成19年8月2日	81	助手席エアバッグ 装備車
	CBF-DSGE25		DSGE25-000002～DSGE25-001667 平成19年8月8日～平成20年12月25日	768	
	LC-DQGE25		DQGE25-046589～DQGE25-046834 平成19年4月4日～平成19年8月1日	66	
	KR-DWGE25 ADF-DWGE25		DWGE25-030207～DWGE25-080197 平成19年4月2日～平成20年12月9日	45	
	KR-DWMGE25 ADF-DWMGE25		DWMGE25-035646～DWMGE25-080735 平成19年4月4日～平成21年1月8日	462	
いすゞ	CBA-JSGE25	「コモ」	SGE25-820000～SGE25-820022 平成19年8月28日～平成20年12月18日	22	
	CBA-JSE25		SE25-820000～SE25-820005 平成19年11月21日～平成20年9月4日	6	
	TA-JQGE25		QGE25-805031 平成19年4月5日	1	
	TA-JQE25		QE25-804014 平成19年5月16日	1	
	ADF-JCWGE25		CWGE25-820034～CWGE25-820037 平成20年1月28日～平成20年2月5日	2	
	KR-JCWMGE25 ADF-JCWMGE25		CWMGE25-805059～CWMGE25-820035 平成19年6月12日～平成20年10月2日	3	
	CBF-JCSGE25		CSGE25-820001～CSGE25-820003 平成20年5月27日～平成20年8月22日	3	
	KR-JVWE25 ADF-JVWE25		VWE25-815638～VWE25-820713 平成19年5月9日～平成20年11月18日	18	
	KR-JVWME25 ADF-JVWME25		VWME25-809323～VWME25-820203 平成19年5月10日～平成20年10月3日	13	
	CBF-JDSGE25		DSGE25-820000 平成19年9月13日	1	
	ADF-JDWGE25		DWGE25-820004 平成20年11月5日	1	
	KR-JDWMGE25		DWMGE25-805009～DWMGE25-805012 平成19年5月14日～平成19年6月6日	2	
			(計 54 型式)	(計 7 車種)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。