


改善箇所説明図



エンジン制御コンピュータ

基準不適合発生箇所

アイドリングストップ無車のエンジン制御コンピュータにおいて、プログラムが不適切なため、横滑り防止装置の作動時に、エンジン出力が抑制されない。そのため、ブレーキ制動力調整による制御は行うものの、走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、当該エンジン制御コンピュータを対策プログラムに修正する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、修正する部品を示す。