

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年7月3日

リコール届出番号	外2203	リコール開始日	平成27年7月3日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一		問い合わせ先：品質安全部 TEL (087) 894-7550
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（ボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達装置において、トランスファーシャフトとフランジを固定するボルトの取付指示が不適切なため、ネジロック剤の塗布量ならびに締付トルクにばらつきがある。そのため、走行時の振動により当該ボルトが緩み、そのままの状態で使用を続けると、フランジにガタが生じて、ボルトに無理な力が繰り返し加わり、ボルトが折損し、最悪の場合、プロペラシャフトが外れ走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	トランスファーのフランジ固定ボルトを点検し、ボルトに緩みがあるものについては、フランジを交換する。また、全車両、ネジロック剤を適切に塗布したボルトに交換し規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	5件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報および国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、ステッカ(No,外2203)を運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼り付けする。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
FAUN	不明	「RTF360G-6」	WFN6RUHR272037101 ~ WFN6RUHR2B2037518 平成21年6月25日～平成24年9月21日	30台	
FAUN	不明	「ATF220G-5」	WFN5RUGR162036501 ~ WFN5RUGR1E2036558 平成20年3月12日～平成27年2月27日	55台	
FAUN	不明	「ATF160G-5」	WFN5RUDP752029501 ~ WFN5RUDR1E2029552 平成18年3月22日～平成27年2月25日	51台	
FAUN	不明	「ATF130G-5」	WFN5RUNR192046501 ~ WFN5RUNR1D2046542 平成22年9月27日～平成27年3月25日	42台	
	(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年3月22日～平成27年3月25日	(計178台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。