


# 改善箇所説明図



## 改善の内容

全車両、電動パワーステアリングギヤを良品に交換する。

注：図中の  内は、交換する部品を示す。

識別：運転者席側ドアアヒンジにあるピン頭部に白または黄色のペイントを塗布する。