

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 7 月 23 日

リコール届出番号	外-2208	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	Mitsubishi Motors(Thailand) Co., Ltd. 取締役社長 一寸木 守一	製作国：タイ王国 製作者名：Mitsubishi Motors(Thailand) Co., Ltd. 問い合わせ先：三菱自動車工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-324-860	
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、他社で市場回収品を調査した結果、ガス発生剤の密度にばらつきが大きいものを確認した。このため、原因は判明していないが、エアバッグ展開時に正常に展開しないおそれがあることから、予防的措置として当該インフレーターを新品に交換する。		
改善措置の内容	全車両、予防的措置として、運転者席用エアバッグのインフレーターを新品と交換、回収して不具合原因調査を実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2208のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ABF-KB9T	「トライトン」	KB9T-0000101~KB9T-0001500 平成 18 年 8 月 30 日~平成 22 年 4 月 28 日	1,396 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 18 年 8 月 30 日~平成 22 年 4 月 28 日	(計 1,396 台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。