

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 7月29日

リコール届出番号	3615	リコール開始日	平成27年 7月30日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役 鈴木 修 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	乗車装置（シート）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部座席の製造指示が不適切なため、座席を車体へ固定するためのラッチの内部部品の隙間が狭いものがある。そのため、ロック解除レバーの動きが悪くなり、最悪の場合、後部座席が確実に固定することができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後部座席の座面を良品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3615のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	HBD-DA17V	「エブリイ」	DA17V-100090～DA17V-104963 平成27年2月3日～平成27年2月27日	350	
	EBD-DA17V		DA17V-800031～DA17V-800842 平成27年2月3日～平成27年2月27日	391	
ニッサン	HBD-DR17V	「NV100クリッパー」	DR17V-100004～DR17V-101280 平成27年2月14日～平成27年2月26日	13	
	EBD-DR17V		DR17V-800003～DR17V-800085 平成27年2月14日～平成27年2月27日	5	
マツダ	HBD-DG17V	「スクラム」	DG17V-100021～DG17V-100494 平成27年2月14日～平成27年2月27日	2	
	(計5型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年2月3日～平成27年2月27日	(計761台)	