

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年 7月31日

リコール届出番号	3624	リコール開始日	平成27年 7月31日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	乗降口(グライドスライド扉)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスのグライドスライド扉において、扉開閉用エアシリンダーの力を伝えるブラケットと扉を開閉させる回転軸を固定しているスプリングピンに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スプリングピンが折損し、最悪の場合、スプリングピンが2本ともに折損することで、走行中に扉が開く、または、運転者席からの扉の開閉操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、暫定措置としてスプリングピンを点検し、スプリングピンが抜け出し若しくは損傷があれば新品と交換する。なお、対策が決定次第、恒久対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	販売会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3624のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
日野	PJ-KV234L1	「日野ブルーリボンII」	KV234L1-7000001~KV234L1-7000602 平成16年12月20日~平成19年 7月17日	422			
	PDG-KV234L2 PKG-KV234L2		KV234L2-7000001~KV234L2-7000527 平成19年 6月27日~平成22年 7月14日	428			
	LKG-KV234L3 QDG-KV234L3 QKG-KV234L3 QPG-KV234L3		KV234L3-7000006~KV234L3-7000541 平成23年 1月12日~平成27年 7月16日	452			
	PJ-KV234N1		KV234N1-7000001~KV234N1-7000545 平成17年 7月28日~平成19年 8月 7日	286			
	PDG-KV234N2 PKG-KV234N2		KV234N2-7000001~KV234N2-7000659 平成19年 8月27日~平成22年 7月12日	336			
	PDG-KV234N2		国[01]054926 平成19年12月 6日	1			
	LDG-KV234N3 LKG-KV234N3 QKG-KV234N3 QPG-KV234N3		KV234N3-7000001~KV234N3-7000832 平成22年 8月26日~平成27年 7月16日	506			
	(計14型式)		(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年12月20日~平成27年 7月16日		(計2,431台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。