

連絡先 自動車局審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42354  
アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成27年8月28日

リコール届出番号	外-2214	リコール開始日	平成27年 8月28日
届出者の氏名又は名称	フェラーリ・ジャパン株式会社 代表取締役 リノ・デバオリ 製作国:イタリア 製作者名:フェラーリ社 問合せ先:フェラーリ・ジャパン カスタマーサービス (フェラーリロードサイドアシスタンス) TEL 0120-688-801		
不具合の部位	エアバッグ装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側エアバッグにおいて、エアバッグモジュールの製造が不適切なため、衝突時にエアバッグの展開が不十分になり、乗員保護性能が損なうおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席エアバッグモジュールを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者:ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者:対象車両が少数であり、全ての使用者を把握しており連絡が確実に行える為日整連発行の機関紙には掲載しない。</li> <li>・ 対策実施済車:対策実施済車には、運転者席側のドアロックストライカー付近に、外-2214のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フェラーリ	ABA-F142	「458イタリア/458スパイダー」	ZFF67NHJ000209005～ ZFF68NHJ000211311 平成27年3月9日～平成27年7月1日	39台	
	ABA-F142VS	「458スペシャール」	ZFF75VHJ000208749～ ZFF75VHJ000211113 平成27年3月23日～平成27年7月1日	61台	

フェラーリ	ABA-F152	「F12ベルリネッタ」	ZFF74UHJ000208816～ ZFF74UHJ000209661 平成27年3月9日～平成27年5月19日	8台	
	ABA-F142A DL	「458スペチャレA」	ZFF78VHJ000209247～ ZFF78VHJ000210608 平成27年4月28日～平成27年6月15日	10台	
	ABA-F149D D	「カリフォルニアT」	ZFF77XJJ000208825～ ZFF77XJC000211219 平成27年4月9日～平成27年7月1日	26台	
	ABA-F151	「FF」	ZFF73SKJ000208984～ ZFF73SKJ000210168 平成27年3月23日～平成27年6月2日	8台	
	AAA-F150	「ラ フェラーリ」	ZFF76ZHJ000208781～ ZFF76ZHJ000210111 平成27年3月26日～平成27年5月12日	4台	
	計7型式	計8車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年3月9日～平成27年7月1日	(計 156台)	