

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年9月9日

リコール届出番号	外-2224	リコール開始日	平成27年9月10日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 製作国：アメリカ合衆国 取締役社長 豊田 章男 製作者名：NEW UNITED MOTOR MANUFACTURING, INC. 問い合わせ先：トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ（エアバッグコントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールユニットにおいて、電気ノイズに対する耐力が不足したものがある。そのため、車両の電装部品から発生するノイズにより、使用過程で当該ユニット内のICチップが損傷し、最悪の場合、走行中にエアバッグが展開するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットを対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No. 2224のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
NUMMI	UA-ZZE136	「ヴォルツ」	ZZE136-0002028～ZZE136-0007568 平成14年5月20日～平成16年2月5日	2,314	
	TA-ZZE137		ZZE137-0002026～ZZE137-0003848 平成14年5月16日～平成16年3月2日	841	
	UA-ZZE138		ZZE138-0002019～ZZE138-0004733 平成14年5月23日～平成16年2月27日	1,199	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年5月16日～平成16年3月2日	(計4,354台)	

(備考)

本件は、平成25年1月30日付け、届出番号「外-1900」にてリコール届出を行ったが、改善措置の内容が不十分なことが判明したため、措置内容を見直すものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。