

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年9月29日

リコール届出番号	3651	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、原因は判明していないが、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがあることから、全車両、予防的措置として、当該インフレーターを交換する。		
改善措置の内容	全車両、予防的措置として、助手席用エアバッグインフレーターを新品と交換、回収して不具合原因調査を実施する。 なお、部品が供給できない場合には、暫定措置として助手席用エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内点検による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。（10月上旬予定）</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3591のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
TMUK	CBA-AZT250	「アベンシス」	AZT250-0034276～AZT250-0035084 平成18年 1月 6日～平成18年 3月 9日	472	
	CBA-AZT251		AZT251-0002640～AZT251-0003800 平成18年 1月 6日～平成18年 3月28日	608	
	CBA-AZT255		AZT255-0005561～AZT255-0005814 平成18年 1月 6日～平成18年 3月22日	120	
	CBA-AZT250W	「アベンシスワゴン」	AZT250-0033968～AZT250-0035083 平成18年 1月 6日～平成18年 3月13日	245	
	CBA-AZT251W		AZT251-0002706～AZT251-0003801 平成18年 1月 6日～平成18年 3月27日	486	
	CBA-AZT255W		AZT255-0005553～AZT255-0005813 平成18年 1月 7日～平成18年 3月28日	127	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年 1月 6日～平成18年 3月28日	(計2,058台)	

(備考)

本件は、平成27年6月25日付け、届出番号「3591」にてリコール届出を行ったものであるが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加届出するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。