

株式会社加藤製作所による自主改善の実施について

株式会社加藤製作所から、同社が後付部品として販売した運転室暖房用燃焼式ヒータ用燃料タンクにおいて不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成 27 年 9 月 30 日
不具合の内容	運転室暖房用の燃料タンクの固定方法が適切でなく、燃料タンクの固定部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が拡大し、最悪の場合、燃料漏れが発生するおそれがある。
改善の内容	当該燃料タンクの固定用スリーブを対策品に交換し燃料タンク本体も新品に交換する。
クレーム件数	4 件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・販売先にダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載し周知する。</li> </ul>

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の販売期間	自主改善対象数	備考
タンク・フェUEL	719-55300000	平成 25 年 5 月 2 日～平成 27 年 7 月 23 日	465 個	

【注意事項】

自主改善対象製品の範囲には、対象とならない製品も含まれている場合があります。

問い合わせ先  
 株式会社加藤製作所 プロダクトサポート部  
 電話番号：03-3458-1122