

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年10月8日

リコール届出番号	3649	リコール開始日	平成27年10月9日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道 問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（非常点滅表示灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	急制動及び事故発生時に緊急点滅表示灯及び非常点滅表示灯により後続車に注意をうながすシステムにおいて、制御プログラムが不適切なため、当該システムの作動時に非常点滅表示灯の点滅回数が保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、制御プログラムを対策プログラムに修正する。若しくは、当該制御用コンピュータを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：直接電話やダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3649のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-GJEFP	「アテンザ」	GJEFP-200002～GJEFP-200632 平成26年11月5日～平成27年9月3日	612	
	DBA-GJEFW		GJEFW-200003～GJEFW-200519 平成26年11月6日～平成27年9月1日	512	
	DBA-GJ5FP		GJ5FP-200004～GJ5FP-200614 平成26年11月6日～平成27年9月3日	589	
	DBA-GJ5FW		GJ5FW-200002～GJ5FW-200460 平成26年11月6日～平成27年8月29日	451	
	LDA-GJ2AP		GJ2AP-100010～GJ2AP-100782 平成26年11月3日～平成27年9月3日	757	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	LDA-GJ2FP	「アテンザ」	GJ2FP-200005～GJ2FP-202589 平成26年11月6日～平成27年9月7日	2,470	
	LDA-GJ2AW		GJ2AW-100007～GJ2AW-101356 平成26年11月3日～平成27年9月4日	1,310	
	LDA-GJ2FW		GJ2FW-200002～GJ2FW-202801 平成26年11月5日～平成27年9月4日	2,682	
	DBA-KEEFW	「CX-5」	KEEFW-200003～KEEFW-202249 平成26年11月27日～平成27年9月3日	2,157	
	DBA-KE5AW		KE5AW-200003～KE5AW-200813 平成26年11月27日～平成27年9月3日	773	
	DBA-KE5FW		KE5FW-200003～KE5FW-200588 平成26年11月27日～平成27年8月31日	568	
	LDA-KE2AW		KE2AW-200004～KE2AW-207725 平成26年11月27日～平成27年9月3日	7,232	
	LDA-KE2FW		KE2FW-200003～KE2FW-209827 平成26年11月27日～平成27年9月5日	9,186	
	DBA-BM5AP		BM5AP-200001～BM5AP-300041 平成27年1月7日～平成27年9月2日	313	
	DBA-BM5FP	「アクセラ」	BM5FP-200001～BM5FP-300410 平成27年1月6日～平成27年9月4日	2,654	
	DBA-BM5AS		BM5AS-200001～BM5AS-300077 平成27年1月7日～平成27年9月3日	516	
	DBA-BM5FS		BM5FS-200003～BM5FS-301023 平成27年1月6日～平成27年9月9日	4,754	
	DBA-BMEFS		BMEFS-200001～BMEFS-300270 平成27年1月6日～平成27年9月3日	1,912	
	LDA-BM2FS		BM2FS-106041～BM2FS-107524 平成27年1月5日～平成27年9月4日	1,388	
		(計19型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年11月3日～平成27年9月9日	(計40,836台)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。