

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年10月15日

リコール届出番号	外-2239	リコール開始日	平成27年10月15日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人 (製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)		
不具合の部位 (部品名)	シートベルト (シートベルトプリテンショナ)		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその 原因	運転席及び助手席のシートベルトにおいて、シートベルトプリテンショ ナのロック機構が不適切なため、衝突時等にシートベルトプリテンショ ナをロックできないものがある。そのため、適切に乗員を拘束できない おそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席及び助手席のシートベルトプリテンショナを対策品に交 換する。		
不 具 合 件 数	国内 0 件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動 車分解整備事業者に通 知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、日整連発行の 機関誌には掲載しない。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー 付近に、外-2239 ステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備 考
キャデラック	ABA-A1SL	「ATS」	1G6A95SX2D0110350 ~ 1G6A95SX2D0170645 平成25年1月18日 ~ 平成26年5月30日	178	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年1月18日 ~ 平成26年5月30日	(計178台)	

【注意事項】 リコール対象車 の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。