

改善箇所説明図



車両前方



不具合発生箇所

エンジン コントロール ユニット
(DME)

不具合の内容

エンジンコントロールユニットにおいて、車両停止直前における制御プログラムが不適切なため、エアコン使用時などエンジン負荷が大きな状況で車両停止直前にエンストするおそれがある。

改善措置の内容

全車両、制御プログラムを対策したプログラムに書き換える。