


## 改善箇所説明図②



ディーゼル車の燃料装置において、原動機に取り付けられている燃料フィルタの強度が不足しているため、頻繁に原動機の始動、停止を行うと燃料圧力の変動により、燃料フィルタのケースに亀裂が入るものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行しフィルタケースが破損して、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該燃料フィルタを対策品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の型式最終桁の上に黄色ペイントを塗布する。