

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 11 月 4 日

リコール届出番号	3669	リコール開始日	平成 27 年 11 月 5 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 マーク・リストセーヤ TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (変速機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機を搭載した大型路線バスにおいて、トルクコンバータ部バックリングプレートのトルクコンバータカバーへの取付けボルト締付け方法およびトルクコンバータカバーのねじ部加工が不適切なため、当該ボルトの軸力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとボルトが折損し、折損したボルトがトルクコンバータカバーとタービンとの間に挟まり、最悪の場合、トルクコンバータがロックアップした状態となり、エンストして走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バックリングプレート取付けボルトを新品に交換し、規定トルクで締め直す。		
不具合件数	25 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に No. 3669 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LKG-MP35FK	「ふそう エアスター」	MP35FK-20001～MP35FK-22006 平成 22 年 9 月 16 日～平成 24 年 2 月 29 日	31	
	LKG-MP35FM		MP35FM-20002～MP35FM-22057 平成 22 年 8 月 25 日～平成 24 年 3 月 26 日	239	
	LKG-MP35FP		MP35FP-20002～MP35FP-22019 平成 22 年 9 月 17 日～平成 24 年 3 月 30 日	81	
	LKG-MP37FK		MP37FK-20002～MP37FK-22043 平成 22 年 8 月 24 日～平成 24 年 3 月 27 日	420	
	LKG-MP37FM		MP37FM-20004～MP37FM-22021 平成 22 年 6 月 24 日～平成 24 年 3 月 23 日	88	
	QDG-MP35FM		MP35FM-62001～MP35FM-63519 平成 24 年 8 月 10 日～平成 27 年 2 月 16 日	28	
	QDG-MP35FP		MP35FP-62104～MP35FP-63533 平成 24 年 8 月 10 日～平成 26 年 7 月 16 日	37	
	QKG-MP35FK		MP35FK-22007～MP35FK-64021 平成 24 年 5 月 11 日～平成 27 年 6 月 8 日	41	
	QKG-MP35FM		MP35FM-22058～MP35FM-64095 平成 24 年 4 月 11 日～平成 27 年 6 月 24 日	284	
	QKG-MP35FP		MP35FP-22020～MP35FP-64073 平成 24 年 4 月 10 日～平成 27 年 7 月 3 日	195	
QKG-MP37FK	MP37FK-22044～MP37FK-63549 平成 24 年 4 月 11 日～平成 26 年 7 月 30 日	393			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QKG-MP37FM	「ふそう エアロスター」	MP37FM-22022～MP37FM-63518 平成 24 年 4 月 20 日～平成 27 年 2 月 5 日	174	
	QKG-MP38FK		MP38FK-64012～MP38FK-64216 平成 26 年 7 月 18 日～平成 27 年 7 月 7 日	191	
	QKG-MP38FM		MP38FM-64011～MP38FM-64095 平成 26 年 8 月 1 日～平成 27 年 4 月 15 日	85	
UD トラック	LKG-AP35FK	「スペース ランナー A」	AP35FK-20001～AP35FK-20002 平成 23 年 2 月 17 日～平成 23 年 2 月 17 日	2	
	LKG-AP35FM		AP35FM-20001～AP35FM-20020 平成 22 年 10 月 1 日～平成 23 年 4 月 6 日	19	
	LKG-AP35FP		AP35FP-20001～AP35FP-20003 平成 22 年 10 月 19 日～平成 23 年 1 月 10 日	3	
	LKG-AP37FK		AP37FK-20009～AP37FK-20024 平成 22 年 10 月 18 日～平成 23 年 3 月 1 日	9	
	LKG-AP37FM		AP37FM-20001～AP37FM-20005 平成 22 年 11 月 4 日～平成 22 年 11 月 4 日	5	
(計 19 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 6 月 24 日～平成 27 年 7 月 7 日	(計 2,325 台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。