

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 11 月 10 日

リコール届出番号	外-2254	リコール開始日	平成 27 年 11 月 11 日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 七五三木敏幸	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハーツェ・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位 (部品名)	エンジン (燃料ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの低圧側の燃料ホースにおいて、当該ホースの材質が不適切なため、強度が不足しているものがある。また、ホース外径に対して不適切なホースクランプが取り付けられているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ホース接続部が損傷し、燃料が漏れ、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、低圧側の燃料ホース及びクランプを対策品に交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-2254 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-95BCTM	「Macan S」	WP1ZZZ95ZFLB41011～WP1ZZZ95ZGLB48682 平成 26 年 9 月 25 日～平成 27 年 10 月 16 日	893	
	ABA-95BCTMA		WP1ZZZ95ZFLB41506～WP1ZZZ95ZGLB47419 平成 26 年 11 月 13 日～平成 27 年 10 月 13 日	123	
	DBA-95BCTL	「Macan Turbo」	WP1ZZZ95ZFLB47066～WP1ZZZ95ZGLB92077 平成 26 年 10 月 28 日～平成 27 年 10 月 13 日	319	
	DBA-95BCTLA		WP1ZZZ95ZFLB47150～WP1ZZZ95ZGLB92385 平成 26 年 10 月 14 日～平成 27 年 10 月 16 日	357	
	(計 4 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 26 年 9 月 25 日～平成 27 年 10 月 16 日	(計 1692 台)	