

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年12月10日

リコール届出番号	3717	リコール開始日	平成27年12月11日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	電気部品（ボディ・コントロール・モジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気部品の作動を制御するBCM（ボディ・コントロール・モジュール）において、方向指示器用回路が不適切なため、ヘッドランプに帯電した静電気により方向指示器制御用の素子が破損し、方向指示器が点灯したままになることがある。そのため、そのまま点灯させておくと当該素子が発熱して焼損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、方向指示器の電気配線に静電気吸収用配線を追加する。		
不具合件数	3件	事故の有無	発煙2件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3717のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン MT	DBA-N17	「ラティオ」	N17-702088～N17-703437 平成26年10月17日～平成27年1月13日	1,343	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月17日～平成27年1月13日	(計1,343台)	