

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 27 年 12 月 24 日

リコール届出番号	外-2285	リコール開始日	平成 27 年 12 月 24 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショントラックセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	年少者用補助乗車装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両左側リアシートにおいて、ISOFIX チャイルドシートを固定するためのブラケットの取り付けが不適切なため、当該チャイルドシートを取り付けられないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブラケットを点検し、取り付けが不適切な場合はブラケットを修正する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2285 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-XG20	「BMW 523i」	WBA5A32020D828929 ～ WBA5A32080D828966 平成 27 年 7 月 17 日 ～ 平成 27 年 8 月 14 日	17	
			WBA5A32060D791819 ～ WBA5A32080D792101 平成 27 年 7 月 20 日 ～ 平成 27 年 8 月 25 日	14	
BMW	LDA-FW20	「BMW 523d」	WBA5C32000D636760 ～ WBA5C32060D636908 平成 27 年 7 月 20 日 ～ 平成 27 年 9 月 1 日	62	
			WBA5C32040D912518 ～ WBA5C32080D912554 平成 27 年 7 月 29 日 ～ 平成 27 年 8 月 24 日	26	
BMW	DBA-XG28	「BMW 528i」	WBA5A52010G389667 ～ WBA5A52060G389843 平成 27 年 7 月 20 日 ～ 平成 27 年 9 月 1 日	34	
			WBA5A51010G177983 ～ WBA5A51070G178135 平成 27 年 7 月 23 日 ～ 平成 27 年 8 月 11 日	12	
BMW	DBA-FR35	「BMW 535i」	WBA5B11070GX28245 ～ WBA5B11090GX28277 平成 27 年 7 月 20 日 ～ 平成 27 年 8 月 4 日	3	
			WBA5B12020D327718 ～ WBA5B120X0D327742 平成 27 年 7 月 24 日 ～ 平成 27 年 8 月 24 日	4	
BMW	CBA-KN44	「BMW 550i」	WBAKN91000DZ34548 平成 27 年 8 月 5 日	1	
BMW	ABA-FV44M	「BMW M5」	WBSFV92020G250563 ～ WBSFV92070G250574 平成 27 年 8 月 17 日 ～ 平成 27 年 8 月 20 日	2	

	計 6 型式	計 6 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 27 年 7 月 17 日 ~平成 27 年 9 月 1 日	計 175 台	
--	--------	--------	---	---------	--

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。