

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年 1月21日

リコール届出番号	3732	リコール開始日	平成28年 1月22日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	原動機（点火コイル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	過給器付きエンジンの点火コイルにおいて、耐久性が不足しているため、通電による発熱等の繰り返しにより内部素子が破損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、点火コイルが点火できず、エンジンが失火して加速不良となり、最悪の場合、走行中エンストして再始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該点火コイルを対策品と交換する。		
不具合件数	144件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3732のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-E12	「ノート」	E12-349877～E12-440086 平成27年4月7日～平成27年12月7日	26,669	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年4月7日～平成27年12月7日	(計 26,669 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	部品が組付けられた車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-E12	「ノート」	E12-001897～E12-230379 平成24年8月2日～平成26年4月3日	56	
合計				(計 56 台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
イグニッションコイル	22448-3HD0B	平成27年4月20日～平成27年12月8日	123	DBA-E12
合計			(計 123 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。