

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年1月21日

リコール届出番号	外-2291	リコール開始日	平成28年1月21日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	エンジン(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、車両停止直前における制御プログラムが不適切なため、減速時に行われる燃料カットモードからアイドリング状態に移行する際、混合気が薄くなることがある。そのため、車両停止直前にエンジン回転が不安定になり、最悪の場合、エンジンに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットとトランスミッションコントロールユニットの制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	9件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No. 2291のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-222177C	「メルセデスAMG S63」 「S63」	WDD2221772A031308～WDD2221772A234173 平成26年1月11日～平成27年11月18日	53	右ハンドル
	CBA-222178	「メルセデスAMG S63 4MATIC」 「S63 4MATIC」	WDD2221781A001076～WDD2221781A229633 平成25年8月2日～平成27年11月11日	149	左ハンドル
	CBA-217378	「メルセデスAMG S63 4Mクーペ」 「S63クーペ 4MATIC」	WDD2173781A000388～WDD2173781A014268 平成26年8月19日～平成27年11月16日	260	
	(計3型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年8月2日～平成27年11月18日	(計462台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。