

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年1月21日

リコール届出番号	外-2295	リコール開始日	平成28年1月21日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	燃料ポンプにおいて、当該ポンプを制御する燃料ポンプコントロールユニットのプログラムが不適切なため、モータ走行からエンジン走行に切り替わる際、燃料ポンプが作動しないことがある。そのため、エンジンが始動せず、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプコントロールユニットのプログラムを書き換える。		
不具合件数	23件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告、及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No. 2295のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DAA-222057	「S400HYBRID」	WDD2220571A038979～WDD2220571A186209 平成26年5月8日～平成27年6月7日	1,334	左ハンドル
			WDD2220572A001010～WDD2220572A186278 平成25年5月20日～平成27年6月7日	3,652	右ハンドル
	DLA-222163	「S550 PLUG-IN HYBRID」	WDD2221632A087920～WDD2221632A185673 平成26年9月22日～平成27年6月7日	120	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年5月20日～平成27年6月7日	(計5,106台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。