

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 28 年 01 月 29 日

リコール届出番号	外-2306	リコール開始日	平成 28 年 01 月 29 日
届出者の氏名又は名称	FCA ジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： http://www.fcagroup.jp/	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプリレー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルーム内の燃料ポンプリレーにおいて、当該リレーの耐熱性が低いため、エンジンルーム内の熱により、リレー内部で接触不良が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプが停止し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品の燃料ポンプリレーを新設する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2306 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-WK36	「ジープ・ グランド チェロキー」	1C4RJFEG0CC110384～1C4RJFFGXCC172230 平成 23 年 10 月 22 日～平成 25 年 5 月 30 日	1,511 台	
	ABA-WK36A		1C4RJFEG0CC319933～1C4RJFGGXCC356761 平成 23 年 10 月 22 日～平成 25 年 5 月 30 日	1,034 台	
	ABA-WK57A		1C4RJFGT0CC300227～1C4RJFGTXDC596455 平成 24 年 3 月 21 日～平成 25 年 2 月 23 日	140 台	
	-WK57A-		1C4RJFHJ0DC514715～1C4RJFHJXDC625563 平成 24 年 4 月 16 日～平成 25 年 5 月 30 日	170 台	
(4型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲)	平成 23 年 10 月 22 日～平成 25 年 5 月 30 日	(計 2,855 台)	

(備考)

本件は、平成 27 年 6 月 30 日付け、外 2199 にてリコール届出を行いました。その後、本国メーカーが対象車両の範囲を拡大したため、追加届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。