

連絡先 自動車 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線42354)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年2月10日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|------------|
| リコール届出番号 | 3759 | リコール開始日 | 平成28年2月10日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 株式会社 丸山製作所 問い合わせ先： 代表取締役社長 尾頭 正伸 品質保証室 (0475-54-1256) | | |
| 不具合の部位 (部品名) | 動力伝達装置、始動装置 (セーフティスイッチ) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 農業用薬剤散布車の動力伝達装置及び始動装置において、セーフティスイッチの防塵設計が不適切なため、スイッチ内部に砂粒が入りスイッチが固着することがある。そのため、走行モータへのオイルの流入を制御するバイパスバルブの制御ができなくなり、ブレーキをかけようとしても走行モータにオイルが流れ続け、車両が停止しないおそれがある。また、エンジン始動する際に始動安全装置が作動せずにエンジンを始動することができないおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、セーフティスイッチを対策品に交換するとともに当該スイッチの点検の必要性を周知する。 | | |
| 不具合件数 | 2件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者への連絡は当社ホームページにリコール情報を掲載するとともに所有者及び使用者に直接電話等で連絡する。 ・自動車分解整備事業者への連絡は営業部門を通じて直接周知する。 ・対策完了車については、ステッカー (No. 3759) をシャーシ前部の製造番号プレート近傍に貼る。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----|--------|-------------------------------|--|------------|----|
| 丸山 | SZ54 | 丸山ステレオスプレーヤ SSA-Z500 | Z54-4388~Z54-5313 平成25年2月13日~平成26年9月18日 | 231台 | |
| | | 丸山ステレオスプレーヤ SSA-Z600S | Z54-4770~Z54-4771 平成25年10月24日 | 2台 | |
| | | 丸山ステレオスプレーヤ SSA-Z601S | Z54-5366~Z54-6065 平成26年10月27日~平成27年12月31日 | 62台 | |
| | | 丸山ステレオスプレーヤ SSA-Z500-1 | Z54-4809~Z54-6105 平成26年11月6日~平成27年12月31日 | 170台 | |
| 昭信 | SZ54 | ショーシン スピードスプレーヤ 3S-H500 | Z54-0001~Z54-0032 平成25年2月14日~平成27年6月17日 | 32台 | |
| | | ショーシン スピードスプレーヤ 3S-H620 | Z54-3001~Z54-3022 平成26年10月17日~平成27年4月3日 | 22台 | |
| | (計1型式) | (計6車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成25年2月13日~平成27年12月31日 | (計519台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。