

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年 2月 9日

リコール届出番号	3756	リコール開始日	平成28年 2月10日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	非常口(非常口扉室内操作ハンドル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	非常口扉の室内操作ハンドルの溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、ハンドルを操作した場合、溶接が外れ、非常口扉を開けることができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、非常口扉の室内操作ハンドルを点検し、溶接が不適切なものは、扉を良品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者には周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3756のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BDG-RR7JJBA	「日野メルファ」	RR7JJB-40040～RR7JJB-40716 平成19年 9月21日～平成22年 4月26日	581	
	BDG-RX6JFBA	「日野リエッセ」	RX6JFB-40049～RX6JFB-40608 平成19年 9月24日～平成22年 3月19日	184	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年 9月21日～平成22年 4月26日	(計 765 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。