

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 28 年 2 月 17 日

リコール届出番号	3 7 6 7	リコール開始日	平成 28 年 2 月 17 日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一 問い合わせ先：品質安全部 TEL (087) 894-7550		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置(トルクロッド取付サポート)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンの緩衝装置において、トルクロッド取付サポートの強度が不足しているため、急制動をかけると、当該サポートの取付部に疲労限度を超える応力がかかることがある。そのため、トルクロッド取付サポートの取付部に亀裂が入り、そのままの状態で使用を続けると、トルクロッド取付サポートの取付部が破損して、トルクロッドが外れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両点検し、トルクロッド取付サポートの取付部に亀裂がないものは、トルクロッド取付サポートに補強板を取付ける。亀裂があるものは、亀裂部を補修し、補強板を取付ける。		
不 具 合 件 数	5 件	事故の有無	0 件
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、ステッカ(No, 3 7 6 7)を運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼り付けする。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	SD-T001	「CREVO 350」	T001-0001 ～ T001-0155 平成16年5月24日～平成20年7月18日	152 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年5月24日～平成20年7月18日	(計 152 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。