連絡先 自動車局審査・リコール課

リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年2月19日

リコール届出番号	3776	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 兼 COO 相川	, , , , ,	わせ先:お客様相談センター TEL 0120-324-860
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレ	·ーター)	
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性 能の状況及びその原因		グ展開時にインフ	ー (膨張装置) において、原因は レーター容器が破損するおそれが レーターを交換する。
改善措置の内容		•	-ターを交換用部品が準備できた段 回収して原因調査を実施する。
不 具 合 件 数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び 自動車分解整備事業者に 周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール ・自動車分解整備事業者:日 ・改善実施済車には、運転者 のステッカーを貼付する。	整連発行の機関誌	に掲載する。 ドアストライカー付近に No. 3776

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対象 車の台数	備考
二	LDA-CV1W	「デリカ」	CV1W-0900101~CV1W-0913646 平成 24 年 12 月 18 日~平成 26 年 7 月 31 日	13,540 台	
	DBA-CV2W		CV2W-0700101~CV2W-0903492 平成 23 年 12 月 8 日~平成 26 年 7 月 31 日	8,905 台	
	DBA-CV4W		CV4W-0400101~CV4W-0603626 平成 21 年 12 月 19 日~平成 23 年 12 月 1 日	8,325 台	
	DBA-CV5W		CV5W-0000202~CV5W-0904039 平成 19 年 1 月 16 日~平成 26 年 7 月 31 日	97,111台	
	CBA-V83W	「パジェロ」	V83W-0000101∼V83W-0200409 平成 18 年 9 月 6 日~平成 21 年 11 月 20 日	1,461台	
	DBA-V83W		V83W-0300101∼V83W-0700193 平成 21 年 12 月 1 日~平成 26 年 6 月 25 日	714 台	
	CBA-V87W		V87W-0000101~V87W-0400168 平成 18 年 9 月 6 日~平成 23 年 10 月 4 日	916 台	
	ADC-V88W		V88W-0200101~V88W-0300160 平成 21 年 3 月 18 日~平成 22 年 8 月 25 日	170 台	
	LDA-V88W		V88W-0400101∼V88W-0700269 平成 22 年 9 月 3 日~平成 26 年 6 月 26 日	804 台	
	CBA-V93W		V93W-0000101~V93W-0201113 平成 18 年 8 月 23 日~平成 21 年 11 月 21 日	6,582台	
	DBA-V93W		V93W-0300101∼V93W-0700417 平成 21 年 12 月 1 日~平成 26 年 7 月 1 日	2,794 台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対象 車の台数	備考
二菱	CBA-V97W	「パジェロ」	V97W-0000101~V97W-0500212 平成 18 年 9 月 4 日~平成 24 年 8 月 24 日	3,239 台	
	ADC-V98W		V98W-0200101~V98W-0300425 平成 20 年 9 月 1 日~平成 22 年 8 月 26 日	1,742台	
	LDA-V98W		V98W-0400101~V98W-0701539 平成 22 年 9 月 1 日~平成 26 年 7 月 3 日	6,375台	
	(計14型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 18 年 8 月 23 日~平成 26 年 7 月 31 日	(計152,678台)	_

## 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。