

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年2月25日

リコール届出番号	3780	リコール開始日	平成28年2月26日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	電気装置（パワーウィンドウスイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席ドア部のパワーウィンドウスイッチにおいて、内部構造が不適切なため、多量の水分がスイッチ内部に浸入すると、スイッチ内部の基板に異常電流が流れることがある。そのため、当該部位が発熱、溶損し、最悪の場合、発火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パワーウィンドウスイッチを対策品と交換する。		
不具合件数	27件	事故の有無	火災1件
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話やダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3780 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	E-SGEW GF-SGEW GH-SGEW	「ボンゴフレ ンディ」	SGEW-100009～SGEW-502995 平成7年6月1日～平成14年4月26日	6,929	
	E-SGE3 GF-SGE3 GH-SGE3		SGE3-100006～SGE3-400080 平成9年11月6日～平成14年4月1日	530	
	E-SG5W GF-SG5W		SG5W-100012～SG5W-501779 平成7年4月19日～平成14年5月7日	5,381	
	KD-SGL3 KH-SGL3		SGL3-100011～SGL3-500042 平成7年4月20日～平成14年3月4日	3,040	
	KD-SGL5 KH-SGL5		SGL5-100011～SGL5-500184 平成7年4月19日～平成14年4月12日	6,138	
	KD-SGLR KH-SGLR		SGLR-100011～SGLR-500467 平成7年4月19日～平成14年5月7日	8,228	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	KD-SGLW KH-SGLW	「ボンゴフレ ンディ」	SGLW-100009～SGLW-500260 平成7年5月12日～平成14年4月12日	8,508	
フォード	E-SGEWF GF-SGEWF	「フリーダ」	SGEWF-100001～SGEWF-401346 平成7年7月4日～平成13年8月30日	4,103	
	E-SGE3F GF-SGE3F		SGE3F-100001～SGE3F-300045 平成9年11月6日～平成13年4月18日	127	
	E-SG5WF GF-SG5WF		SG5WF-100002～SG5WF-400728 平成7年6月2日～平成13年8月30日	4,299	
	KD-SGL3F KH-SGL3F		SGL3F-100002～SGL3F-400008 平成7年6月1日～平成12年5月19日	1,945	
	KD-SGL5F KH-SGL5F		SGL5F-100002～SGL5F-400034 平成7年6月2日～平成13年4月10日	2,794	
	KD-SGLRF KH-SGLRF		SGLRF-100002～SGLRF-400210 平成7年6月5日～平成13年6月27日	4,652	
	KD-SGLWF KH-SGLWF		SGLWF-100002～SGLWF-400090 平成7年6月1日～平成12年8月28日	5,725	
(計30型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成7年4月19日～平成14年5月7日	(計62,399)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。