

株式会社M - T E Cによる自主改善の実施について

株式会社M - T E Cが製造、販売したエキゾーストシステムについて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

自主改善開始日	平成 28 年 3 月 25 日
不 具 合 の 内 容	後付部品のエキゾーストシステムにおいて、中間パイプとリアサイレンサーを接続するフランジの溶接方法が不適切なものがあり、溶接部の内側から腐食が生じる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が生じて排気ガスが漏れ、最悪の場合、排気管が折損して消音器が路面に接地し、車体を破損するおそれがある。
改 善 の 内 容	当該中間パイプとリアサイレンサーを、対策品と交換する。なお、対策品の準備に時間がかかることから、ターボ非装着車向け製品から順次対策品と交換する。
ク レ ー ム 件 数	8 件
事 故 の 有 無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	・ 該当エキゾーストシステムを出荷した販売店を通じ、直接訪問または電話にて通知する。 ・ (株)M - T E C のホームページに自主改善情報を掲載する。

対 象 用 品 名	品 番 (製品下部に記載)	販 売 期 間	自主改善 対象数	備 考
Honda N-BOX Custom 用 スポーツエキゾーストシステム (ターボ装着車向け)	18000-XMD-K0S0	平成 24 年 3 月 19 日 ～平成 26 年 9 月 5 日	444 個	製造ロット番号 20120301～20131201 (製品下部に記載)
Honda N-BOX Custom 用 スポーツエキゾーストシステム (ターボ非装着車向け)	18000-XMD-K1S0	平成 24 年 3 月 19 日 ～平成 27 年 8 月 25 日	129 個	
Honda N-BOX + Custom 用 スポーツエキゾーストシステム (ターボ装着車向け)	18000-XMDB-K0S0	平成 24 年 8 月 9 日 ～平成 26 年 9 月 8 日	45 個	
Honda N-BOX + Custom 用 スポーツエキゾーストシステム (ターボ非装着車向け)	18000-XMDB-K1S0	平成 24 年 8 月 9 日 ～平成 27 年 4 月 21 日	19 個	
Honda N-ONE 用 デュアルエキゾーストシステム (ターボ装着車向け)	18000-XMG-K0S0	平成 25 年 2 月 8 日 ～平成 27 年 1 月 16 日	812 個	
Honda N-ONE 用 デュアルエキゾーストシステム (ターボ非装着車向け)	18000-XMG-K1S0	平成 25 年 2 月 8 日 ～平成 27 年 9 月 2 日	105 個	
		合計	計 1554 個	

対象範囲には、対象とならない製品も含まれている場合があります。

問い合わせ先

株式会社 M - T E C

無限お客様コールセンター 0120-300-605 (フリーダイヤル)

受付時間 10:00～17:00 (土/日/祝日及び弊社指定休業日を除く)

ホームページアドレス <http://www.mugen-power.com/kaizen/>